




TDK Corporation

HHM1541E1

Part Number:	HHM1541E1
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805
Arkusze danych:	PDF HHM1541E1.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje HHM1541E1

PART NUMBER	HHM1541E1
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	PDF HHM1541E1.pdf
SERIA	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
FAZA RÓŻNICA	180° ±10°
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
INNE NAZWY	445-3249-2
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	12 Weeks
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.0dB
IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE	50 / 75 Ohm
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	2.3GHz ~ 2.5GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Balun 2.3GHz ~ 2.5GHz 50 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric)

Powiązane tagi

TDK Corporation HHM1541E1	Dystrybutor HHM1541E1	Dostawca HHM1541E1
Cena HHM1541E1	Zdjęcia HHM1541E1	Obraz HHM1541E1
Arkusz danych HHM1541E1 PDF	HHM1541E1 Pobierz arkusz danych	Arkusz danych HHM1541E1
Zdjęcie HHM1541E1	Kup HHM1541E1	Kup TDK Corporation HHM1541E1
TDK Corporation HHM1541E1	TDK Corporation Dostawca	Dystrybutor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1541E1		

Produkty powiązane

 <p>HHM1583B1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1589B1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD Na stanie: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1562B Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1548E1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1525 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1523C1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1534 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN DUAL 50/200 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1570B1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1564A4 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/200 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1524B1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1524B4 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/150 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1526 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p>