





TDK Corporation


## HHM1776B2

Part Number:	HHM1776B2
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603
Arkusze danych:	 <a href="#">HHM1776B2.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje HHM1776B2

PART NUMBER	HHM1776B2
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">HHM1776B2.pdf</a>
SERIA	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
FAZA RÓŻNICA	180° ±10°
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric)
INNE NAZWY	445-6864-1
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	12 Weeks
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.2dB
IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE	50 / 50 Ohm
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	824MHz ~ 894MHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Balun 824MHz ~ 894MHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric)

### Powiązane tagi

TDK Corporation HHM1776B2	Dystrybutor HHM1776B2	Dostawca HHM1776B2
Cena HHM1776B2	Zdjęcia HHM1776B2	Obraz HHM1776B2
Arkusz danych HHM1776B2 PDF	HHM1776B2 Pobierz arkusz danych	Arkusz danych HHM1776B2
Zdjęcie HHM1776B2	Kup HHM1776B2	Kup TDK Corporation HHM1776B2
TDK Corporation HHM1776B2	TDK Corporation Dostawca	Dystrybutor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1776B2		

### Produkty powiązane

 <p><b>HHM1732B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1791A1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.5GHZ-2.7GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1903A1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1902A1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1733B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1749S1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1752A2</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1763B2</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1776B3</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1779B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1775D1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1902B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>