





TDK Corporation

## HHM1775D1


Part Number:	HHM1775D1
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805
Arkusze danych:	 <a href="#">HHM1775D1.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje HHM1775D1

PART NUMBER	HHM1775D1
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">HHM1775D1.pdf</a>
SERIA	*
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
INNE NAZWY	445-175622-1
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	12 Weeks
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Balun 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

### Powiązane tagi

<a href="#">TDK Corporation HHM1775D1</a>	<a href="#">Dystrybutor HHM1775D1</a>	<a href="#">Dostawca HHM1775D1</a>
<a href="#">Cena HHM1775D1</a>	<a href="#">Zdjęcia HHM1775D1</a>	<a href="#">Obraz HHM1775D1</a>
<a href="#">Arkusz danych HHM1775D1 PDF</a>	<a href="#">HHM1775D1 Pobierz arkusz danych</a>	<a href="#">Arkusz danych HHM1775D1</a>
<a href="#">Zdjęcie HHM1775D1</a>	<a href="#">Kup HHM1775D1</a>	<a href="#">Kup TDK Corporation HHM1775D1</a>
<a href="#">TDK Corporation HHM1775D1</a>	<a href="#">TDK Corporation Dostawca</a>	<a href="#">Dystrybutor TDK Corporation</a>
<a href="#">TDK Corporation HHM1775D1</a>		

### Produkty powiązane

 <p><b>HHM1732B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1902B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1733B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1749S1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1791A1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.5GHZ-2.7GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1731F1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1779B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1776B3</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1763B2</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1902A1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1776B2</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1752A2</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>

