





TDK Corporation


HHM1902A1

| | |
|--------------------|---|
| Part Number: | HHM1902A1 |
| Producent / marka: | TDK Corporation |
| Opis produktu | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 |
| Arkusze danych: |  HHM1902A1.pdf |
| Status RoHS |  Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Statak z | Hongkong |
| Sposób wysyłki | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje HHM1902A1

| | |
|---|---|
| PART NUMBER | HHM1902A1 |
| PRODUCENT | TDK Corporation |
| OPIS | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 |
| STAN OŁOWIU / STATUS ROHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| ARKUSZ DANYCH |  HHM1902A1.pdf |
| SERIA | HHM |
| RETURN LOSS (MIN) | 10dB |
| FAZA RÓŻNICA | 180° ±10° |
| OPAKOWANIA | Tape & Reel (TR) |
| PACKAGE / CASE | 0402 (1005 Metric) |
| INNE NAZWY | 445-6868-2 |
| RODZAJ MOCOWANIA | Surface Mount |
| POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA | 12 Weeks |
| STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| INSERTION LOSS (MAX) | 1.0dB |
| IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE | 50 / 50 Ohm |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0402 (1005 Metric) |

Powiązane tagi

| | | |
|---|---|---|
| TDK Corporation HHM1902A1 | Dystrybutor HHM1902A1 | Dostawca HHM1902A1 |
| Cena HHM1902A1 | Zdjęcia HHM1902A1 | Obraz HHM1902A1 |
| Arkusz danych HHM1902A1 PDF | HHM1902A1 Pobierz arkusz danych | Arkusz danych HHM1902A1 |
| Zdjęcie HHM1902A1 | Kup HHM1902A1 | Kup TDK Corporation HHM1902A1 |
| TDK Corporation HHM1902A1 | TDK Corporation Dostawca | Dystrybutor TDK Corporation |
| TDK Corporation HHM1902A1 | | |

Produkty powiązane

| | |
|---|--|
|  <p>HHM1779B1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Na stanie: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1763B2 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603 Na stanie: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1776B3 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0603 Na stanie: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1904A1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Na stanie: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1791A1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.5GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Na stanie: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1903A4 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Na stanie: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1902B1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Na stanie: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1903A1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Na stanie: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1776B2 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603 Na stanie: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1904C1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Na stanie: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1775D1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Na stanie: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1906A1 Producenci: TDK Corporation Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Na stanie: Out stock RFQ</p> |