


N/A

CDCV850IDGGRG4

Part Number:	CDCV850IDGGRG4
Producent / marka:	N/A
Opis produktu	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
Arkusze danych:	
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CDCV850IDGGRG4

PART NUMBER	CDCV850IDGGRG4
PRODUCENT	N/A
OPIS	IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	
NAPIĘCIE - DOSTAWA	2.3 V ~ 2.7 V
RODZAJ	PLL Clock Driver
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	48-TSSOP
SERIA	-
RATIO - WEJŚCIE: WYJŚCIE	1:11
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
WYDAJNOŚĆ	SSTL-2
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C ~ 85°C
LICZBA OBWODÓW	1
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	2 (1 Year)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
WKŁAD	LVTTL, SSTL-2
CZĘSTOTLIWOŚĆ - MAX	140MHz
PRZEGRODA / MNOŻNIK	No/No
RÓŻNICA - WEJŚCIE: WYJŚCIE	Yes/Yes
PODSTAWOWY NUMER CZĘŚCI	CDCV850

Powiązane tagi

CDCV850IDGGRG4	Dystrybutor CDCV850IDGGRG4	Dostawca CDCV850IDGGRG4
Cena CDCV850IDGGRG4	Zdjęcia CDCV850IDGGRG4	Obraz CDCV850IDGGRG4
Arkusz danych CDCV850IDGGRG4 PDF	CDCV850IDGGRG4 Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CDCV850IDGGRG4
Zdjęcie CDCV850IDGGRG4	Kup CDCV850IDGGRG4	Kup CDCV850IDGGRG4
CDCV850IDGGRG4	Dostawca	Dystrybutor

Produkty powiązane

 <p>CDCV855IPWG4 Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Na stanie: 26506 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPWRG4 Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Na stanie: 52711 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV855PWG4 Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Na stanie: 35722 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGR Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Na stanie: 4418 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGGR Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Na stanie: 26517 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGG Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Na stanie: 23791 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGGRG4 Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Na stanie: 27994 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855PW Producent: N/A Opis: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP Na stanie: 34587 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV855IPWR Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 28TSSOP Na stanie: 51945 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV855IPW Producent: N/A Opis: IC 1:4 DDR PLL CLK-DRVR 28-TSSOP Na stanie: 38134 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV850DGGG4 Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Na stanie: 19469 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV850IDGGG4 Producent: N/A Opis: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48TSSOP Na stanie: 14095 pcs</p> <p>RFQ</p>