



Aeroflex (MACOM Technology

## MACP-011033

Part Number:	MACP-011033
Producent / marka:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Opis produktu	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
Arkusze danych:	<a href="#">MACP-011033.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Solutions



Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje MACP-011033

PART NUMBER	MACP-011033
PRODUCENT	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
OPIS	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	<a href="#">MACP-011033.pdf</a>
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	6-SMD
SERIA	-
RETURN LOSS	-18dB
MOC - MAX	-
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	6-SMD
INNE NAZWY	1465-1806-1
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLACJA	18dB
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	5MHz ~ 1.2GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 8dB 6-SMD
SPRZĘGŁO FACTOR	8dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	General Purpose

### Powiązane tagi

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011033	Dystrybutor MACP-011033	Dostawca MACP-011033
Cena MACP-011033	Zdjęcia MACP-011033	Obraz MACP-011033
Arkusze danych MACP-011033 PDF	MACP-011033 Pobierz arkusz danych	Arkusze danych MACP-011033
Zdjęcie MACP-011033	Kup MACP-011033	Kup Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011033
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011033	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Dostawca	Dystrybutor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011033	Aeroflex Circuit Technology MACP-011033	Aeroflex MACP-011033
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011033	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011033	M/A-Com Technology Solutions MACP-011033
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011033	MACOM Technology Solutions MACP-011033	

### Produkty powiązane

 <p><b>MACP-010563-001SMB</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MACP-011013</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MACPCT0030</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: 441 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MACP-010563-TR1000</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MACP-011015</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MACP-011014</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MACP-011034</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: 769 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MACP-011036</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MACP-011010</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MACP-011038</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MACP-011032</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: 889 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MACP-011035</b>          Producenci: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: 873 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>