





TDK Corporation


## HHM1904A1

Part Number:	HHM1904A1
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402
Arkusze danych:	 <a href="#">HHM1904A1.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje HHM1904A1

PART NUMBER	HHM1904A1
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">HHM1904A1.pdf</a>
SERIA	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
FAZA RÓŻNICA	180° ±10°
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	0402 (1005 Metric)
INNE NAZWY	445-6869-1
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	12 Weeks
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.8dB
IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE	50 / 75 Ohm
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	2.4GHz ~ 2.5GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 75 Ohm 0402 (1005 Metric)

### Powiązane tagi

<a href="#">TDK Corporation HHM1904A1</a>	<a href="#">Dystrybutor HHM1904A1</a>	<a href="#">Dostawca HHM1904A1</a>
<a href="#">Cena HHM1904A1</a>	<a href="#">Zdjęcia HHM1904A1</a>	<a href="#">Obraz HHM1904A1</a>
<a href="#">Arkusze danych HHM1904A1 PDF</a>	<a href="#">HHM1904A1 Pobierz arkusz danych</a>	<a href="#">Arkusze danych HHM1904A1</a>
<a href="#">Zdjęcie HHM1904A1</a>	<a href="#">Kup HHM1904A1</a>	<a href="#">Kup TDK Corporation HHM1904A1</a>
<a href="#">TDK Corporation HHM1904A1</a>	<a href="#">TDK Corporation Dostawca</a>	<a href="#">Dystrybutor TDK Corporation</a>
<a href="#">TDK Corporation HHM1904A1</a>		

### Produkty powiązane

 <p><b>HHM1904C1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1918A2</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1779B1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1902B1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1902A1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1917A5</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1903A4</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1927A4</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1907B1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402                  Na stanie: 751 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1791A1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.5GHZ-2.7GHZ 50/100 0603                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1906A1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1903A1</b>                  Producent: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>