





TDK Corporation


## HHM1524B4

Part Number:	HHM1524B4
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 824MHZ-894MHZ 50/150 0805
Arkusze danych:	 <a href="#">HHM1524B4.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje HHM1524B4

PART NUMBER	HHM1524B4
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 824MHZ-894MHZ 50/150 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">HHM1524B4.pdf</a>
SERIA	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
FAZA RÓŻNICA	180° ±10°
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
INNE NAZWY	445-3990-2
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	12 Weeks
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.0dB
IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE	50 / 150 Ohm
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	824MHz ~ 894MHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Balun 824MHz ~ 894MHz 50 / 150 Ohm 0805 (2012 Metric)

### Powiązane tagi

<a href="#">TDK Corporation HHM1524B4</a>	<a href="#">Dystrybutor HHM1524B4</a>	<a href="#">Dostawca HHM1524B4</a>
<a href="#">Cena HHM1524B4</a>	<a href="#">Zdjęcia HHM1524B4</a>	<a href="#">Obraz HHM1524B4</a>
<a href="#">Arkusz danych HHM1524B4 PDF</a>	<a href="#">HHM1524B4 Pobierz arkusz danych</a>	<a href="#">Arkusz danych HHM1524B4</a>
<a href="#">Zdjęcie HHM1524B4</a>	<a href="#">Kup HHM1524B4</a>	<a href="#">Kup TDK Corporation HHM1524B4</a>
<a href="#">TDK Corporation HHM1524B4</a>	<a href="#">TDK Corporation Dostawca</a>	<a href="#">Dystrybutor TDK Corporation</a>
<a href="#">TDK Corporation HHM1524B4</a>		

### Produkty powiązane

 <p><b>HHM1523B3</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1521</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1534</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN DUAL 50/200 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1562B</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1525</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1522B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1524B1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1541E1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1548E1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1522A7</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1526</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1523C1</b>                  Producenci: TDK Corporation                  Opis: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0805                  Na stanie: Out stock  <a href="#">RFQ</a></p>