





MaxBotix Inc.


MB7354-100

Part Number:	MB7354-100
Producent / marka:	MaxBotix Inc.
Opis produktu	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
Arkusze danych:	 MB7354-100.pdf
Status RoHS	 Zgodny z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje MB7354-100

PART NUMBER	MB7354-100
PRODUCENT	MaxBotix Inc.
OPIS	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zgodny z RoHS
ARKUSZ DANYCH	 MB7354-100.pdf
NAPIĘCIE - ZNAMIONOWE	2.5 V ~ 5.5 V
SERIA	HRXL-MaxSonar-WRS
STATUS ROHS	RoHS Compliant
OPAKOWANIA	Bulk
INNE NAZWY	1863-1058
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C ~ 65°C (TA)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	2 Weeks
CZĘSTOTLIWOŚĆ	42kHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	Ultrasonic Sensor 42kHz
KĄT ŚWIECENIA	23°

Powiązane tagi

MaxBotix Inc. MB7354-100	Dystrybutor MB7354-100	Dostawca MB7354-100
Cena MB7354-100	Zdjęcia MB7354-100	Obraz MB7354-100
Arkusze danych MB7354-100 PDF	MB7354-100 Pobierz arkusze danych	Arkusze danych MB7354-100
Zdjęcie MB7354-100	Kup MB7354-100	Kup MaxBotix Inc. MB7354-100
MaxBotix Inc. MB7354-100	MaxBotix Inc. Dostawca	Dystrybutor MaxBotix Inc.
MaxBotix Inc. MB7354-100		

Produkty powiązane

 <p>MB7344-830 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-130 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7354-121 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-110 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7344-831 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-120 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7344-821 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7344-810 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7344-811 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-101 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7344-820 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-111 Producent: MaxBotix Inc. Opis: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>