




Intersil

ISL59885ISZ-T7A

| | |
|--------------------|---|
| Part Number: | ISL59885ISZ-T7A |
| Producent / marka: | Intersil |
| Opis produktu | IC SYNC SEPERATOR HD/SD 8SOIC |
| Arkusze danych: | PDF ISL59885ISZ-T7A.pdf |
| Status RoHs |  Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| Statek z | Hongkong |
| Sposób wysyłki | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje ISL59885ISZ-T7A

| | |
|---|---|
| PART NUMBER | ISL59885ISZ-T7A |
| PRODUCENT | Intersil |
| OPIS | IC SYNC SEPERATOR HD/SD 8SOIC |
| STAN OŁOWIU / STATUS ROHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| ARKUSZ DANYCH | PDF ISL59885ISZ-T7A.pdf |
| RODZAJ | Synchronous Separator |
| DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET | 8-SOIC |
| SERIA | - |
| OPAKOWANIA | Tape & Reel (TR) |
| PACKAGE / CASE | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| RODZAJ MOCOWANIA | Surface Mount |
| POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL) | 3 (168 Hours) |
| STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA | 13 Weeks |
| STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| PODSTAWOWY NUMER CZĘŚCI | ISL59885 |
| APLIKACJE | HD Video |

Powiązane tagi

| | | |
|---|---|---|
| Intersil ISL59885ISZ-T7A | Dystrybutor ISL59885ISZ-T7A | Dostawca ISL59885ISZ-T7A |
| Cena ISL59885ISZ-T7A | Zdjęcia ISL59885ISZ-T7A | Obraz ISL59885ISZ-T7A |
| Arkusz danych ISL59885ISZ-T7A PDF | ISL59885ISZ-T7A Pobierz arkusz danych | Arkusz danych ISL59885ISZ-T7A |
| Zdjęcie ISL59885ISZ-T7A | Kup ISL59885ISZ-T7A | Kup Intersil ISL59885ISZ-T7A |
| Intersil ISL59885ISZ-T7A | Intersil Dostawca | Dystrybutor Intersil |
| Intersil ISL59885ISZ-T7A | | |

Produkty powiązane

| | |
|---|---|
|  <p>ISL59885IS-T7 Producent: Intersil Opis: IC SYNC SEPERATOR HD/SD 8-SOIC Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>ISL59885ISZ-EVAL Producent: Intersil Opis: EVAL BOARD FOR ISL59885 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>ISL59911IRZ Producent: Intersil Opis: IC RCVR/EQUALZR TRPL DIFF 32QFN Na stanie: 584 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>ISL59886ISZ Producent: Intersil Opis: IC SEPARATOR VID SYNC AUTO 8SOIC Na stanie: 183 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>ISL59911IRZ-EVALZ Producent: Intersil Opis: EVALUATION BOARD FOR ISL59911 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>ISL59885IS-T13 Producent: Intersil Opis: IC SYNC SEPERATOR HD/SD 8-SOIC Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>ISL59885ISZ Producent: Intersil Opis: IC SEPARATOR VID SYNC AUTO 8SOIC Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>ISL59910IRZ-T7 Producent: Intersil Opis: IC RCVR/EQUALZR TRPL DIFF 28QFN Na stanie: 723 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>ISL59910IRZ Producent: Intersil Opis: IC RCVR/EQUALZR TRPL DIFF 28-QFN Na stanie: 583 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>ISL59885ISZ-T13 Producent: Intersil Opis: IC SYNC SEPERATOR HD/SD 8-SOIC Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>ISL59885ISZ-T7 Producent: Intersil Opis: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>ISL59910IRZ-EVALZ Producent: Intersil Opis: EVAL BOARD FOR ISL59911IRZ Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p> |

Copyright © 2020 Niezawodny dystrybutor komponentów elektronicznych - Ocean-Components.com

E-mail: Info@Ocean-Components.com

Adres: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

