



AVX Corporation


CP0805A2442CWTR

Part Number:	CP0805A2442CWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805A2442CWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera ołów / RoHS niezgodny
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805A2442CWTR

PART NUMBER	CP0805A2442CWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera ołów / RoHS niezgodny
ARKUSZ DANYCH	 CP0805A2442CWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-12dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STANDARDOWY CZAS OCZEKIWANIA PRODUCENTA	10 Weeks
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-14dB
INSERTION LOSS	2.5dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	2.4GHz ~ 2.484GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler Wireless LAN 2.4GHz ~ 2.484GHz 6 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	6 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	Wireless LAN

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A2442CWTR	Dystrybutor CP0805A2442CWTR	Dostawca CP0805A2442CWTR
Cena CP0805A2442CWTR	Zdjęcia CP0805A2442CWTR	Obraz CP0805A2442CWTR
Arkusz danych CP0805A2442CWTR PDF	CP0805A2442CWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A2442CWTR
Zdjęcie CP0805A2442CWTR	Kup CP0805A2442CWTR	Kup AVX Corporation CP0805A2442CWTR
AVX Corporation CP0805A2442CWTR	AVX Corporation Dostawca	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A2442CWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A2442CWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805A1960EWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B0902CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A2442DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B0836CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1975AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B0881AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B0902BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A2442BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1975BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B0902AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: Out stock</p> <p>RFQ</p>