

N/A

## LMK00304SQX/NOPB

Part Number:	LMK00304SQX/NOPB
Producent / marka:	N/A
Opis produktu	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
Arkusze danych:	
Status RoHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**PROŚBA O OFERTĘ**

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

### Specyfikacje LMK00304SQX/NOPB

PART NUMBER	LMK00304SQX/NOPB
PRODUCENT	N/A
OPIS	IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	
NAPIĘCIE - DOSTAWA	3.15 V ~ 3.45 V
RODZAJ	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	32-WQFN (5x5)
SERIA	-
RATIO - WEJŚCIE: WYJŚCIE	3:5
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	32-WFQFN Exposed Pad
WYDAJNOŚĆ	HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C ~ 85°C
LICZBA OBWODÓW	1
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
WKŁAD	CML, HCSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal
CZĘSTOTLIWOŚĆ - MAX	3.1GHz
RÓŻNICA - WEJŚCIE: WYJŚCIE	Yes/Yes
SZCZEGÓLOWY OPIS	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator IC 3:5 3.1GHZ 32-WFQFN Exposed Pad
PODSTAWOWY NUMER CZĘŚCI	LMK00304

### Powiązane tagi

LMK00304SQX/NOPB	Dystrybutor LMK00304SQX/NOPB	Dostawca LMK00304SQX/NOPB
Cena LMK00304SQX/NOPB	Zdjęcia LMK00304SQX/NOPB	Obraz LMK00304SQX/NOPB
Arkusze danych LMK00304SQX/NOPB PDF	LMK00304SQX/NOPB Pobierz arkusz danych	Arkusze danych LMK00304SQX/NOPB
Zdjęcie LMK00304SQX/NOPB	Kup LMK00304SQX/NOPB	Kup LMK00304SQX/NOPB
LMK00304SQX/NOPB	Dostawca	Dystrybutor

### Produkty powiązane

<p><b>LMK00306SQ/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN                  Na stanie: 15141 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>LMK00301SQ/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN                  Na stanie: 16276 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>LMK00306SQE/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN                  Na stanie: 15164 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>LMK00308SQ/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN                  Na stanie: 16225 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>LMK00308EVM/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: BOARD EVAL FOR LMK00308                  Na stanie: 337 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>LMK00304SQ/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN                  Na stanie: 24218 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>LMK00304SQE/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN                  Na stanie: 16840 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>LMK00306EVM/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: BOARD EVAL FOR LMK00306                  Na stanie: 409 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>LMK00301SQX/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN                  Na stanie: 17670 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>LMK00304EVM/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: BOARD EVAL FOR LMK00304                  Na stanie: 425 pcs  <b>RFQ</b></p>
<p><b>LMK00301SQE/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN                  Na stanie: 10236 pcs  <b>RFQ</b></p>	<p><b>LMK00306SQX/NOPB</b>                  Producent: N/A                  Opis: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN                  Na stanie: 19578 pcs  <b>RFQ</b></p>